



atarp

Associação Portuguesa
dos Técnicos de Radiologia,
Radioterapia e Medicina Nuclear

www.atarp.pt

DOSÍMETRO PESSOAL - BOAS PRÁTICAS

1

É pessoal, intransmissível e próprio de cada instituição.

2

Tem de ser específico para o tipo de radiação ionizante que se pretende medir.

3

Deve ser posicionado no lado esquerdo do tórax, sobre a roupa do trabalhador exposto e debaixo do equipamento de proteção individual.

4

Deve permanecer no serviço e guardado em local apropriado ou designado, quando este não é utilizado.

5

O dosímetro de extremidades deverá estar posicionado de acordo com a prática.

6

Devem ser sempre substituídos de acordo com a periodicidade da leitura dos mesmos.